

Entretien et nettoyage du feutre de laine naturel

Principes de base

Le feutre de laine est composé de laine de mouton qui repousse l'humidité et la saleté et s'auto-nettoie dans une certaine mesure. Un lavage régulier n'est donc généralement pas nécessaire et peut endommager le matériau. Les petites taches peuvent être nettoyées de manière ciblée avec une lessive pour laine regraissante ou un shampoing.

Soins

- Nettoyer régulièrement la surface : Brosser le feutre avec une brosse douce. Cela permet d'éliminer la poussière, la saleté, les peluches et les cheveux.
- En cas de peluches plus importantes, nous recommandons d'utiliser un produit anti-peluche. Ces articles sont disponibles dans notre boutique en ligne (www.filz.ch) sous "SHOP / ACCESSOIRES".
- Pour intensifier l'effet autonettoyant de la laine, les produits en feutre peuvent être aérés en cas de forte humidité de l'air ; p. ex. aérer dehors après la pluie ou mettre dans la salle de bain pendant la douche. Cela permet en même temps d'éliminer les odeurs désagréables.

Nettoyage

L'ordre suivant est recommandé pour nettoyer les taches sur le feutre :

1. traiter ponctuellement avec une lessive pour laine regraissante ou un shampoing, un chiffon doux ou une éponge et de l'eau froide ou tiède. Ces articles sont disponibles dans notre boutique en ligne (www.filz.ch) sous "SHOP / ACCESSOIRES".
2. en séchant, veiller à ne pas essorer le feutre. L'excédent d'eau peut être éliminé en pressant une serviette sur le feutre.
3. laisser ensuite sécher le feutre dans un endroit sec et bien aéré (pas au soleil ni au chauffage).

Laver

Afin de préserver la qualité et la forme des textiles en feutre, il convient en principe de renoncer autant que possible à un lavage complet. Mais si un lavage s'avère absolument nécessaire, il est préférable de laver le feutre à la main, avec une lessive pour laine regraissante ou un shampoing.

- Plonger brièvement le feutre dans de l'eau savonneuse froide ou tiède au maximum.
- Ne pas pétrir le feutre ni le frotter fortement.
- Après un court temps d'action, rincer le feutre à l'eau froide.
- Faire sortir l'excédent d'eau avec une serviette sèche.
- Laisser ensuite sécher le feutre dans un endroit sec et bien aéré (pas au soleil ni au chauffage).

Nous vous saluons cordialement
Votre équipe Wiler Filz